



Abfrage des AK - Technik

Problem beim Prüfen von Tauchgeräten

Folgendes: Eine Tauchergruppe hat ein Problem mit den Dräger Secor 7000 Tauchgeräten.

Wenn sie die Geräte an ihrem Labtec-Prüfgerät prüfen, wird der statische und dynamische Mitteldruck als Fehler angezeigt. Wenn das Gerät bei Dräger geprüft wird, sind alle Werte in Ordnung.

Frage : Hat noch eine Tauchergruppe Probleme beim Prüfen in dieser Tauchgerät-Prüfgerät-Kombination?

Rückmeldungen bitte an (hattwig@stadt.hamm.de).