

Dräger Safety AG & Co. KGaA, Revalstraße 1, 23560 Lübeck

An betroffene Kunden

Unser Zeichen

PR#110300

Telefon

Fax

E-Mail

16. September 2021

## Dräger Dive / Restdruckwarneinrichtung Typ „Specht“

Sehr geehrte Damen und Herren,

im Zuge der Untersuchung einer Reklamation wurde festgestellt, dass es bei einer kürzlich erfolgten Auslieferung von Einheiten der Restdruckwarneinrichtung ugs. „Specht“ zu einem Montagefehler gekommen ist.

Die Schlauchschelle, die die Hochdruckleitung auf der Anschlussstülle fixiert, ist bei betroffenen Geräten um wenige Millimeter zu weit oben auf der Tülle positioniert. Dadurch kann die Schelle bei Verwendung des Geräts in Kontakt mit dem Sicherungsring kommen und diesen in die Richtung der Entriegelung verschieben. Durch weitere äußere Einwirkungen auf den Specht, z.B. durch Zug am Schlauch o.ä., könnte es dann zur Entriegelung und damit zum Ablösen der Restdruckwarneinrichtung aus der Maskenaufnahme kommen.

Im Anhang ist in Abbildung 1 der Fehlerzustand in Rot dargestellt, bei dem die Schelle am oder innerhalb des Radius des Entriegelungsringes sitzt. Abbildung 2 in Grün stellt die fehlerfreie Montage dar, bei der die Schelle außerhalb des Radius des Entriegelungsringes montiert ist.

Unseren derzeitigen Erkenntnissen nach gehen wir davon aus, dass nur Geräte aus der diesjährigen Fertigung und mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit nur aus der o.g. reklamierten Lieferung betroffen sind. Diese Eingrenzung ist jedoch noch nicht abschließend bestätigt. Sofern weitere Kunden identifiziert werden, die möglicherweise betroffen sein könnten, werden diese schnellstmöglich von uns informiert.

Dräger Safety AG & Co. KGaA  
Revalstraße 1  
23560 Lübeck, Germany  
Tel +49 451 882-0  
Fax +49 451 882-2080  
info@draeger.com  
www.draeger.com  
VAT no. DE812128834  
WEEE reg. no. DE13636930

Bank details:  
Commerzbank AG, Lübeck  
Account no. 0 146 803  
Bank code 230 400 22  
IBAN DE29 2304 0022 0014 6803 00  
SWIFT code COBADEFF230  
Deutsche Bank AG, Lübeck  
Account no. 030 210 900  
Bank code 230 707 10  
IBAN DE75 2307 0710 0030 2109 00  
SWIFT code DEUTDEHH22

Registered office: Lübeck  
Commercial register:  
Local court Lübeck HRB 4097 HL

General partner:  
Dräger Safety Verwaltungs AG  
Registered office: Lübeck  
Commercial register:  
Local court Lübeck HRB 5036 HL

Chairman of the supervisory board for  
Dräger Safety AG & Co. KGaA and  
Dräger Safety Verwaltungs AG:  
Professor Dr. Nikolaus Schweickart

Executive board:  
Stefan Dräger (chairman)  
Dr. Herbert Fehrecke  
Andreas Frahm  
Gert-Hartwig Lescow  
Anton Schrofner

Im Sinne des Schutzes der Anwender empfehlen wir vorsorglich, die Ihnen vorliegenden Restdruckwarneinrichtungen auf das dargestellte Fehlerbild zu überprüfen. Sollten Ihnen dabei fehlerhafte Geräte auffallen, bitten wir Sie, diese für die weitere Verwendung zu sperren und uns zu melden. Bitte wenden Sie sich in diesem Fall an Ihre Dräger Ansprechpartner.

Bitte beachten Sie, dass diese Angaben und Informationen der vorsorglichen Sicherheit und dem Schutz der Anwender dienen. Sie beruhen auf dem derzeitigen Stand der Erkenntnisse und haben insbesondere vor dem Hintergrund der noch nicht vollständig abgeschlossenen Untersuchungen und Bewertungen keinen Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit und begründen daher keinen Haftungsanspruch.

Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten und hoffen, Ihrem Vertrauen in die Sicherheit unserer Produkte mit den getroffenen Maßnahmen gerecht zu werden.

Sollten Sie Fragen haben, so können Sie sich jederzeit gerne an uns wenden.

Mit freundlichen Grüßen

Martin Christian Schmidt  
Quality Manager  
Drägerwerk AG & Co. KGaA

## Anhang



Abb. 1: Fehlerzustand



Abb. 2: Fehlerfreier Zustand